

职业卫生技术服务网上公开信息表

项目名称	呼伦贝尔蒙西煤业有限公司蒙西煤矿 职业病危害现状评价		
用人单位名称	呼伦贝尔蒙西煤业有限公司蒙西煤矿		
用人单位地址	内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉镇宝三矿北五公里		
用人单位联系人	何刚	技术服务项目 组人员	赵瑞军、蒋玮、刘鹏宇、卞进、 赵健智
现场调查时间及人员	2023 年 5 月 28 日—29 日/ 赵瑞军、蒋玮	用人单位 陪同人	何刚
现场采样检测时间及 人员	2023 年 5 月 30 日—6 月 1 日/ 刘鹏宇、卞进、赵健智	用人单位 陪同人	何刚
用人单位简介： 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司（以下简称蒙西煤矿）位于内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉镇宝三矿北五公里，行政区划隶属内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉镇管辖。 2004 年 4 月，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤规字[2004]49 号”文批准了由内蒙古自治区煤矿设计研究院编制的《内蒙古海拉尔蒙西水泥有限公司蒙西一井可行性研究报告（代初步设计）》。2018 年 1 月，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤函字[2018]9 号”关于核定内蒙古呼伦贝尔蒙西煤业有限公司蒙西一井生产能力的复函，煤矿核定生产能力由 1.20Mt/a 至 1.80Mt/a			

主要职业病危害因素及检测结果：

主要职业病危害因素测定结果汇总

职业病危害因素		检测岗位	合格岗位	合格率 (%)
粉尘	C_{TWA}	20	18	90.0
	C_{PE}	16	16	100.0
毒物 C_{STEL}	CO	3	3	100.0
	NO _x	3	3	100.0
	SO ₂	3	3	100.0
	H ₂ S	3	3	100.0
	Mn	1	1	100.0
噪声 $L_{EX, 8h}$		19	19	100.0

评价结论及建议：

职业病危害现状评价分项结论

序号	项 目	判断	存在问题简要说明
1	总体布局	符合	/
2	设备布局	符合	/
3	职业病危害因素检测	基本符合	306 综采工作面采煤机司机和 306 综采工作面移架接触粉尘浓度超标。
4	职业病防护设施	基本符合	采煤工作面采煤机有部分喷头堵塞，架间喷雾有部分未开启。
5	个人防护用品管理	基本符合	现场检测期间部分作业人员未佩戴防噪耳塞。
6	应急救援	符合	/
7	职业病危害告知	符合	/
8	辅助用室	符合	/
9	职业健康监护	符合	/
10	职业卫生管理组织机构	符合	/
11	职业卫生管理制度	符合	/
12	职业卫生培训	符合	/
13	职业病危害项目申报	符合	/

根据职业卫生调查与职业病危害因素检测结果，针对该企业职业病危害防护不足之处，提出如下整改措施：

工程技术措施

(1) 定期维护掘进机、采煤机内外喷雾，架间喷雾等保证其喷雾能达到雾化效果；正常开启顺槽中风流净化水幕，以降低工作面粉尘浓度。

(2) 定期检查井下各职业危害防护设施的防护效果，检查降尘水质的检测，及时疏通堵塞喷头，对于降尘效果不好的地点考虑增加喷头数量。定期检查维修防尘洒水管路，保证管路通畅；各转载点及净化水幕需及时更换喷头，以达到降尘效果。

(3) 合理控制风速，在不影响风量的条件下，尽可能控制在最优排尘风速 0.5~2.0m/s。

(4) 井下通风不良可使瓦斯局部聚集，从而导致事故的发生，因此在生产过程中一定要加强通风管理，设置专门人员对井下瓦斯进行严密监测，避免造成人员伤亡及不必要的经济损失。

(5) 应对产生高噪声的采煤机、转载破碎机等进行经常性的维护和保养，以降低设备产生的噪声发射值。

组织管理措施

(1) 职业卫生管理人员须对工人使用的职业病防护用品的使用情况进行监督，保证个人防护用品的正确使用。

(2) 继续做好工人的岗前、岗中、离岗后的体检工作。体检结果应告知本人，对于有职业禁忌症的工人要给予相应的治疗，需要调

换岗位的工人要调换岗位。对于体检报告中发现的疑似职业病患者建议进一步到市级医疗机构复查明确诊断。确保员工应享受的待遇和权益。煤矿职业病检查项目及周期见附录 2。

（3）部分未能按照要求佩戴或正确佩戴防尘口罩、防噪耳塞等防护用品的工作人员，煤矿应加强培训和监督管理工作。

（6）用人单位所在地属布鲁氏菌病病区、地方性氟中毒病区，企业应加强员工相关知识的宣传和普及，加强水源监测，并与当地地方病防治机构建立定期联系制度，以便及时采取相应的控制措施。

（7）对接触职业病危害因素女职工应按照《女职工劳动保护特别规定》中相关要求执行。

（8）继续加强应急救援事故的宣讲和应急救援演练，相关人员应熟悉应急救援预案及应急救援器材、设备的使用，并需留有相关记录、影像资料等。

现场影像资料：

1、项目显著影像



2、现场调查影像





3、现场检测影像

