

一、用人单位概况

建设单位	内蒙古珠江投资有限公司青春塔选煤厂	地理位置	鄂尔多斯市准格尔旗
项目名称	内蒙古珠江投资有限公司青春塔选煤厂 作业场所职业病危害现状评价	联系人	贺愈豪
用人单位生产运行情况： 用人单位名称：内蒙古珠江投资有限公司青春塔选煤厂 行业：煤炭开采和洗选业 设计生产能力：6.00Mt/a 选煤方法：采取重介质选煤方法 投产运行时间：2020年 地址：鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇 生产运行状况：内蒙古珠江投资有限公司青春塔选煤厂隶属于内蒙古珠江投资有限公司，为内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿配套选煤厂。 青春塔选煤厂于2020年投产运行，目前生产能力为6.00Mt/a。 本次评价为首次现状评价。			
采样调查人员	冯波、张磊、赵建平、崔晓晨		
采样时间	2020年9月20日-9月22日	陪同人	贺愈豪

二、存在的职业病危害因素

本项目职业病危害因素的分布情况

评价单元	接害工种	工作地点	接触的职业病危害因素
原煤准备系统	原煤仓下巡视工	原煤仓下	粉尘、噪声
	带式输送机巡视工	带式输送机栈桥	粉尘、噪声
	分级筛巡视工	分级筛旁	粉尘、噪声
	破碎机巡视工	破碎机旁	粉尘、噪声
主洗系统	巡视工	主厂房	粉尘、噪声
煤泥水处理系统	离心机巡视工	主厂房	噪声
产品运输及储存装车系统	装车站巡检工	干燥车间	粉尘、噪声
	装车岗位工	干燥车间	粉尘、噪声

三、主要职业病危害因素检测结果

主要职业病危害因素测定结果汇总

职业病危害因素		检测岗位	合格岗位	合格率 (%)
粉尘	C _{TWA}	11	10	90.9
	C _{STEL}	11	10	90.9
噪声 L _{EX, 8h}		10	10	100

四、评价结论

煤矿职业病危害现状评价分项结论

序号	项目	判断	存在问题简要说明
1	总体布局	符合	
2	设备布局	符合	
3	职业病危害因素检测	基本符合	毛煤破碎机处手选工接触粉尘超标；毛煤破碎机旁粉尘浓度超标。
4	职业病防护设施	符合	
5	个人防护用品管理	符合	
6	应急救援	符合	
7	职业病危害告知	基本符合	未公布职业病危害因素检测结果及应急救援措施。
8	辅助用室	符合	
9	职业健康监护	符合	
10	职业卫生管理组织机构	符合	
11	职业卫生管理制度	符合	
12	职业卫生培训	符合	
13	职业病危害项目申报	符合	

内蒙古珠江投资有限公司青春塔选煤厂为煤炭开采和洗选业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），确定为职业病危害严重的项目。

内蒙古珠江投资有限公司青春塔选煤厂生产过程中存在的职业病危害因素，主要包括：生产性粉尘（煤尘、电焊烟尘）；有毒有害物质（氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳；物理因素（噪声、振动、高温）。其中主要的职业病危害因素是煤尘；一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物；噪声。

从检测结果可知，生产性粉尘是该选煤厂主要职业病危害因素，接触生产性粉尘超标的岗位主要为毛煤破碎机旁手选工，为该选煤厂粉尘危害重点监护岗位；毛煤破碎机旁为粉尘危害关键控制作业点。

该选煤厂卫生保健设施、更衣室、厕所等卫生设施完善，基本能满足工人生活保健需求。

职业健康管理机构健全，职业卫生规章制度与操作规程基本完善，各制度执行情况较好，其中职业病危害应急救援、职业病防护设施维护检修、个体防护用品发放工作尚需完善，须严格按照国家有关规定执行。

五、建议

根据职业卫生调查与职业病危害因素检测结果，针对该选煤厂职业病危害防护不足之处，提出如下整改措施：

1 工程技术措施

(1) 加强毛煤破碎机处喷雾装置的维护，确保其除尘效果。

(2) 定期对带式输送机栈桥、筛分车间、仓顶等作业地点墙体、地面、设备积尘进行清理，避免二次扬尘。

(3) 在条件允许的情况下，建议主洗车间设置隔声休息室，减少作业人员接害时间。

2 组织管理措施

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《用人单位职业病防治指南》等法律、规章、标准的要求，建立、完善下列职业卫生管理措施：

(1) 完善公告栏内容，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、应急救援措施及作业场所职业病危害因素检测结果等。

(2) 按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的要求，在存在职业病危害因素的作业场所完善职业病危害警示标识和中文警示说明，警示标识设置情况见表1。

表 1 警示标识设置一览表

序号	设置场所或设备	图形标识	警示语句	备注
1	筛分车间、主洗车间、各带式输送机栈桥、装车站		注意防尘	图形标识和警示语句必须同时使用
			戴防尘口罩	图形标识和警示语句必须同时使用
			噪声有害	图形标识和警示语句必须同时使用
			戴护耳器	图形标识和警示语句必须同时使用
2	机修场地		注意防尘	图形标识和警示语句必须同时使用
			戴防尘口罩	图形标识和警示语句必须同时使用
			当心有毒气体	图形标识和警示语句必须同时使用
			注意通风	图形标识和警示语句必须同时使用

(3) 保证足够的职业病危害防治经费，职业病危害防治经费包括职业卫生防护设施配置、防护设施维护保养、职业病危害因素检测、职业健康检查、职业卫生培训、个体防护用品配置、工伤保险等，并单独列支。

(4) 个体防护在预防职业病中起到非常重要的作用，应做好个人使用的职业病防护用品的管理，监督作业人员按要求使用，尤其是防尘口罩及护耳器的使用。

(5) 继续做好职业健康检查工作，并严格按照职业健康检查报告提出的结论及建议执行。

(6) 合理安排作业制度，避免加班作业。