

一、用人单位概况

建设单位	清水河县天赐源煤炭有限责任公司	地理位置	呼和浩特市清水河县窑沟乡塔尔梁村
项目名称	清水河县天赐源煤炭有限责任公司职业病危害现状评价	联系人	刘杰
用人单位生产运行情况：			
用人单位名称：清水河县天赐源煤炭有限责任公司 法人代表：刘杰 行业类别：煤炭采选 企业性质：私营企业 生产规模：60万吨/年 生产运行情况：清水河县天赐源煤炭有限责任公司为露天开采，该煤矿采用公路运输开拓方式，单斗—卡车间断开采工艺。目前共有4个剥离台阶，全部为岩石剥离台阶，台阶标高分别为：1102m、1112m、1122m、1132m；现阶段剥离任务都已完成。有2个采煤台阶，台阶标高分别为：5#煤1092m和4#煤1074m；均正常作业。排土方式现为内排，排土场标高为：1072m、1092m、1112m、1134m、1138m，采用装载机作业。地面布置储煤场，由装载机进行原煤储存与销售。现场检测期间煤矿处于正常生产状态。 近年来，煤矿均委托有资质的职业卫生技术服务机构对其进行了职业危害因素的现场检测和评价，煤矿对评价报告中提出的问题和建议予以整改和改进。			
采样调查人员	冯波、赵建平、崔晓晨		
采样时间	2021年5月21日-5月23日	陪同人	刘杰

二、存在的职业病危害因素

本项目职业病危害因素的分布情况

评价单元	子单元	职业病危害因素产生环节	接触方式	产生或接触的职业病危害因素		
				粉尘	有毒物质	物理因素
露天矿生产及辅助生产系统	穿爆	潜孔钻钻孔	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声
	采装	液压挖掘机采装	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
	运输	自卸卡车运输	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
	排土	自卸卡车排卸	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
		装载机排土	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
	采坑辅助	装载机修路	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
		洒水车作业	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动

本项目职业病危害因素的分布情况（续表）

评价单元	子单元	职业病危害因素产生环节	接触方式	产生或接触的职业病危害因素		
				粉尘	有毒物质	物理因素
露天矿生产及辅助生产系统	地面生产	自卸卡车卸载	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
		装载机装载	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	噪声、全身振动
		运煤过磅	操作	粉尘	/	/
	疏干排水	排水泵	巡视	/	/	噪声
辅助设施及公用工程	锅炉房	上煤、除渣	操作	粉尘	CO、NO _x 、SO ₂	/
		水泵运行	巡视	/	/	噪声
	机修车间	电焊作业	操作	电焊烟尘	锰及其化合物、臭氧	紫外辐射
		切割作业	操作	/	/	噪声
	变压器	设备运行	巡视	/	/	电磁性噪声、工频电场

三、主要职业病危害因素检测结果

主要职业病危害因素测定结果汇总

职业病危害因素		检测岗位	合格岗位	合格率 (%)
粉尘	C _{TWA}	12	12	100.0
	C _{STEL}	13	13	100.0
毒物 C _{STEL}	CO	2	2	100.0
	NO ₂	2	2	100.0
	NO	2	2	100.0
	H ₂ S	2	2	100.0
噪声 L _{EX, 8h}		10	10	100.0

四、评价结论

天赐源煤矿为煤炭开采和洗选业，根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），确定为职业病危害严重的项目。

清水河县天赐源煤炭有限责任公司生产过程中存在的职业病危害因素，主要包括：生产性粉尘（煤尘、矽尘）；有毒有害物质（氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、硫化氢）；物理因素（噪声、振动、高温）。其中主要的职业病危害因素是煤尘、矽尘；一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物；噪声。

该煤矿职业卫生防护设施较为齐全。在设备和各类防护设施运转正常情况下，工作场所中存在的粉尘与毒物浓度、噪声强度等能控制在国家职业接触限值标准以内。

该煤矿卫生保健设施、更衣室、厕所等卫生设施完善，完全能满足工人生活与保健的需求。

职业健康管理机构健全，职业卫生规章制度与操作规程基本完善，各制度执行情况较好，其中职业病危害应急救援、职业病防护设施维护检修、个体防护用品发放工作尚需完善，须严格按照国家有关规定执行。

职业病危害现状评价分项结论

序号	项目	判断	存在问题简要说明
1	总体布局	符合	/
2	设备布局	符合	/
3	职业病危害因素检测	符合	/
4	职业病防护设施	不符合	没有防噪声耳塞的发放和使用记录。
5	个人防护用品管理	符合	/
6	应急救援	基本符合	尚未进行职业危害事故的应急救援演练。
7	职业病危害告知	符合	/
8	辅助用室	基本符合	未设置更衣室。
9	职业健康监护	符合	/
10	职业卫生管理组织机构	符合	/
11	职业卫生管理制度	基本符合	未对职业危害防治经费单独列支。
12	职业卫生培训	符合	/
13	职业病危害项目申报	符合	/

五、建议

根据职业卫生调查与职业病危害因素检测结果，针对该煤矿职业病危害防护不足之处，提出如下整改措施：

(1) 个体防护在预防职业病中起到非常重要的辅助措施，因此，做好个人使用的职业病防护用品的管理和使用，对职业病的预防会起到很大的作用。

a. 按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》、《个体防护装备选用规则》等国家有关标准的要求，结合企业实际，制定个人使用的职业病防护用品发放标准及管理规定。

b. 定期对防护效果进行检验和评价，对于防护效果不达标要及时更换。

c. 开展人员防护知识的培训，增强防护意识。

d. 加强监督。

(2) 按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）的规定完善职业卫生档案。职业卫生档案应当包括下列内容：职业病防治责任制文件；职业卫生管理规章制度；作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录；煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料；职业病危害事故报告与应急处置记录；劳动者职业健康检查结果汇总

资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料；职业病危害项目申报情况记录；其他有关职业卫生管理的资料或者文件。

(3)为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。职业健康监护档案包括下列内容：

- a. 劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等。
- b. 劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史。
- c. 历次职业健康检查结果及处理情况。
- d. 职业病诊疗资料。
- e. 需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。

(4)保证足够的职业病危害防治经费，职业病危害防治经费包括职业卫生防护设施配置、防护设施维护保养、职业病危害因素检测、职业健康检查、职业卫生培训、个体防护用品配置、工伤保险、生活福利等费用。

(5)煤矿应当对劳动者进行上岗前、在岗期间的定期职业病危害防治知识培训，上岗前培训时间不少于4学时，在岗期间的定期培训时间每年不少于2学时。

(6)继续做好职业健康监护工作

委托依法取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的职业卫生健康监护机构，对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查工作。按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的规定。

对在职业健康检查中发现存在职业性复查者应积极组织到具有职业病诊断资质的医疗机构进行复查。

c. 不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

(7)应定期进行职业病危害应急救援演练。

(8)制定职业病防护设施、应急救援设施、个人职业病防护用品和职业卫生防护设施的检维修制度，并定期检查、维护与保养，确保长期正常运行与使用。

(9)做好防暑降温工作，夏季对高温作业岗位应采取轮换作业方式，并提供清凉饮料等，以免发生中暑。

(10)在高温天气来临之前，煤矿应当对劳动者进行健康检查，对患有心脏病、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。

(11)合理安排作业制度，避免加班作业。